


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ



ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ЯМБОЛ

8600 гр.Ямбол, ул."Преслав"40

Разяснение по чл.189 от ЗОП относно постъпило писмено искане по обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП - събиране на оферти с обява на основание чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет:
„Строително монтажни и ремонтни работи в помещенията на РУ-Тунджа при ОДМВР – Ямбол”

Във връзка с получено запитване на 19.07.2018 год.

Въпрос 1: Може ли да ни бъде предоставена количествено сметка в незащитен Excel формат или кода за декодиране на защитените сметки приложени към поръчката. Това ни е необходимо с цел по-бърза оперативност при изготвяне на офертата?

Разяснение 1: Защитата на Excel формата на сметките (КС и част от КСС) е въведена с цел да не се допусне промяна в текст, количества и мерни единици от отделните участници и не е предвидено да се предоставя код за декодиране или незащитен файл на посочените сметки.

Въпрос 2: За коректно остойностяване на поз.22 по част Архитектура от КС са необходими допълнителни данни (чертежи, размери, материал за изработка).

Разяснение 1: Предложението на участника по позиция 22 от КСС (същата позиция по КС) следва да бъде съобразено с размерите на съществуващия стелаж, монтиран на посоченото място на обекта (дължина 300 см/широчина 70 см/ височина 250 см на четири нива), с който участниците могат да се запознаят при оглед на обекта. По отношение на материалите за изработка на конструкцията на стелажата възложителят не е поставил конкретно условие, поради което ще приеме предложението на участника. Изискването на възложителя е само по отношение материала за изработка на плъзгащите врати, затварящи стелажата, който е посочен в позиция 22 от КС - „плъзгащи алуминиеви врати“.

Въпрос 3: За коректно остойностяване на позиция 93 по част Ел. от КС е необходима схема на ГРТ.

Разяснение 3: Схемата на ГРТ се предоставя на участниците в Профил на купувача на посочения в обявата адрес.

Въпрос 4: В изписване на поз.116 по част Ел. от КС е записано (Лампен излаз с NYU-3x10mm²), считаме, че е допусната техническа грешка със сечението на кабела. Молим за уточнение.

Разяснение 4: В позиция 116 по част Ел от КС (същата позиция по КСС) е допусната техническа грешка като „NYU-3x10mm²“ следва да се чете „NYU-3x1.5mm²“, както от участниците, така и от лицата по чл.97, ал.1 от ППЗОП при разглеждане и оценка на офертите.

Директор ОДМВР Ямбол:
Ст. комисар
Г. Иванов/

